



Forum: LASER

Topic: Hp Laserjet 2600 queimando chip cyan

Subject: Re: Hp Laserjet 2600 queimando chip cyan

Enviado por: guzulari

Enviado em: 11/02/2011 14:18:18

Já aconteceu comigo de trocar chip de cartucho da 2600 e apresentar erro de suprimento depois de queimar umas duas ou tres vezes . Suspeitei da qualidade dos chip e troquei por outra marca e ficou ok