



Forum: LASER

Topic: REPARO FONTE HP CP 1215

Subject: Re: REPARO FONTE HP CP 1215

Enviado por: igasper

Enviado em: 15/02/2011 11:08:20

Confirmando, o componente é o 01B de 1k