



**Forum: LASER**

**Topic: Samsung ML 2010 Soltando a impressão!! aquece pouco**

**Subject: Re: Samsung ML 2010 Soltando a impressão!! aquece pouco**

Enviado por: tchebers

Enviado em: 14/03/2011 13:36:23

Então.. que o problema esta na unidade fusora isso eu ja sei, mas trocar toda a unidade fusora acho que nao seria necessario, basta detectar qual peça da unidade fusora esta com problema creio eu!  
Essa é a questão..!??