



Forum: LASER

Topic: atolamento em uma samsung ml 2851

Subject: Re: atolamento em uma samsung ml 2851

Enviado por: yasilver

Enviado em: 14/03/2011 20:53:03

desmonte ela e verifique o duplex dela e se não tem pedaço de papel ou engrenagens danificada