



Forum: LASER

Topic: CP1215 com a impressao desalinhada

Subject: Re: CP1215 com a impressao desalinhada

Enviado por: alef

Enviado em: 14/03/2011 23:13:25

Citando:

pedropar escreveu:

Citando:

alef escreveu:

Com os toners originais funcionou certinho...mais porque com os remanufaturados começa a dar esse problema ? E nao é de hoje que essa impressora usa toner remanufaturado....e começou a apresentar esse defeito só agora...alguem sabe pq?? vlw ae

voce ja limpou a esteira de transferencia,e o rolo de carga da mesma

Slm,e mesmo assim continuo o defeito