



Forum: LASER

Topic: Samsung SCX-4600 - Mensagem de obstrução de papel dentro da maquina.

Subject: Re: Samsung SCX-4600 - Mensagem de obstrução de papel dentro da maquina.

Enviado por: Visitante

Enviado em: 11/05/2011 17:58:50

Olá! Mas mesmo assim é bom dar aquela olhada caprichada dentro da máquina e pode ser que tenha algum pedaço de papel enroscado no sensor ou mesmo algum sensor atuado.