



**Forum: LASER**

**Topic: REPARO FONTE HP CP 1215**

**Subject: Re: REPARO FONTE HP CP 1215**

Enviado por: dcallai

Enviado em: 25/05/2011 14:56:28

Olá, o c601 eh 33mf X 35V... estou com uma fonte tb ligada em 220v... jah troquei varos componentes, o fonte jah tah ligando, mas cai logo em seguida... estou desconfiado do ic101... mas n encontrei referencia d qual componente poderia utilizar no lugar dele.