



Forum: LASER

Topic: Lexmark e120 com a luz de pronta e erro ligado

Subject: Re: Lexmark e120 com a luz de pronta e erro ligado

Enviado por: yasilver

Enviado em: 25/05/2011 21:58:09

O fusor não aquece ao ligar ela já fica com o led de erro e de pronta ligado e não pisca em nenhum momento. Mas vou tentar estas opções que vc me deu muito obrigado qualquer coisa posto os resultados.