



Forum: LASER

Topic: hp laserjet 1120 mfp

Subject: Re: hp laserjet 1120 mfp

Enviado por: Visitante

Enviado em: 16/06/2011 10:42:08

Bom dia delatorres, esse seu problema, já que não é cartucho e nem placa, realmente pode estar relacionado ao fusor. A respeito da lubrificação da película, eu particularmente, não tenho uma medida exata, mas o fornecedor de películas aqui de onde trabalho manda uma seringa de insulina com uma medida que vai de 10 a 100, ele põe na marca de 60, mas eu coloco um pouco mais até a marca 100, creio que seja o suficiente.



BOA SORTE! 8-)