



**Forum: LASER**

**Topic: Samsung SCX-4600 - Mensagem de obstrução de papel dentro da maquina.**

**Subject: Re: Samsung SCX-4600 - Mensagem de obstrução de papel dentro da maquina.**

Enviado por: GUERINDO

Enviado em: 25/06/2011 15:43:03

*Estou com o mesmo problema, e ja verifiquei os 3 sensores existentes na máquina e nada, tudo zero, máquina nova, não imprimiu nem 50 páginas. Não quero enviar para Samsung acho muito enrolando os caras. Alguém tem a solução ?*