



Forum: LASER

Topic: LASERJET CP1515N - IMPRESSÃO COM SOMBRA NO MAGENTA

Subject: Re: LASERJET CP1515N - IMPRESSÃO COM SOMBRA NO MAGENTA

Enviado por: tiago2008

Enviado em: 23/08/2011 12:25:18

Citando:

tiago2008 escreveu:

atualização do firmware é importantíssimo mas pra maioria dos casos mesmo com atualização não resolve.

A única solução é a calibragem dos cartuchos e pra fazer isso vc deve baixar o software completo da impressora colorida aí vc vai ter o status de serviços que é muito importante para impressoras coloridas e lá vc vai ter as opções de manutenção então vc calibra várias e várias e várias vezes e mandando o teste de status de peça a cada calibragem vc vai vendo que vai dar resultado demorado mais resolve só ter paciência.

Se depois de tudo isso vc não conseguiu certeza e o toner que não dá calibragem aí vc infelizmente tem que trocar todos os toners por originais de preferência.

e mesmo vc trocando por originais não se assuste se estiver descalibrado e só fazer o que postei assim que aí é 100% de certeza que resolve.