



Forum: LASER

Topic: LASERJET CP1515N - IMPRESSÃO COM SOMBRA NO MAGENTA

Subject: Re: LASERJET CP1515N - IMPRESSÃO COM SOMBRA NO MAGENTA

Enviado por: viviart

Enviado em: 23/08/2011 15:21:30

tenho ctz que esse problema é no cartucho, trabalho com essas maquinas a bastante tempo e nunca deu nada desse tipo...

ainda mais que ele é remanufaturado, nao é qlq uma pessoa q recarrega bem esses modelos nao, abç