



Forum: LASER

Topic: LASERJET CP1515N - IMPRESSÃO COM SOMBRA NO MAGENTA

Subject: Re: LASERJET CP1515N - IMPRESSÃO COM SOMBRA NO MAGENTA

Enviado por: Visitante

Enviado em: 24/08/2011 16:06:26

Esse problema, acontece frequentemente por aqui também....

Eu resolvo só pondo um kit de cartucho completo (Os 4 cartuchos originais de preferencia) espero a maquina fazer o alinhamento normalmente, depois é só voltar os outros 4 cartuchos (que estavam desalinhados) que ficam 100%. Deu certo em todas as vezes que fiz isso até agora...

ESPERO TER AJDUADO...

BOA SORTE!