



**Forum: LASER**

**Topic: LASERJET CP1515N - IMPRESSÃO COM SOMBRA NO MAGENTA**

**Subject: Re: LASERJET CP1515N - IMPRESSÃO COM SOMBRA NO MAGENTA**

Enviado por: DCanova

Enviado em: 26/08/2011 11:30:38

Independente de serem originais ou não, testa trocando um de cada vez. Toda vez que trocar um vai calibrar ai vc tira uma pagina de status de suprimento por exemplo onde vai ver se alinhou, isso na tentativa de descobrir o toner que está ruim.

Depois disso entra nas configurações e onde tem a calibragem coloca nunca, deixando calibrar apenas quando troca algum toner.

Com certeza isso é algum toner que está causando o desalinhamento, na maioria das vezes os mais vazios.