



Forum: LASER

Topic: LASERJET CP1515N - IMPRESSÃO COM SOMBRA NO MAGENTA

Subject: Re: LASERJET CP1515N - IMPRESSÃO COM SOMBRA NO MAGENTA

Enviado por: RuahInfo

Enviado em: 29/08/2011 11:03:13

Agradeço a todos pela colaboração neste problema de sombra, o problema foi resolvido, tentei calibrar umas 30 vezes com o toner remanufaturado, não surtiu efeito, quando coloquei os toner todos originais lacrados, na primeira calibração já resolveu. Vou deixar a máquina rodar uns dias com o original e voltar os remanufaturados para ver se o alinhamento mantem, e posto os resultados aqui. Abração a todos!