



Forum: LASER

Topic: 922.14 service fuser error

Subject: 922.14 service fuser error

Enviado por: kensilva

Enviado em: 25/10/2011 10:43:59

E ai galera bom dia!

Estou com uma lexmark t644 que apresentou esse erro(922.14 service fuser error),esse fusor e zero acabei de trocar, a maquina funcionou um mucado e parou com essa mensagem,ja desmontei o fusor e remontei e nada,alguma dica do que fazer ou e outro fusor?kkkkk