



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Defeito com Carro de HP 3535

Subject: Defeito com Carro de HP 3535

Enviado por: against

Enviado em: 10/06/2008 13:56:36

Possuo uma HP 3535 e o carro de impressão dela está como es não tivesse com a fita encoder, doido, de lá pra cá. Já troquei o sensor e ele continua do mesmo jeito. Será que alguém poderia me informar onde posso conseguir uma placa nova ou a base de troca?