



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: SCX-5530FN IMPRIMINDO E XEROCANDO COM FAIXA NA IMPRESSÃO

Subject: Re: SCX-5530FN IMPRIMINDO E XEROCANDO COM FAIXA NA IMPRESSÃO

Enviado por: Visitante

Enviado em: 21/12/2011 11:41:16

unidade de imagem com defeito, substitua e resolvera seu problema