



Forum: LASER

Topic: LEXMARK E120 NÃO ACEITA TONNER COMPATIVEL...

Subject: Re: LEXMARK E120 NÃO ACEITA TONNER COMPATIVEL...

Enviado por: bizarro

Enviado em: 31/01/2012 12:48:22

Citando:

Citizen escreveu:

Boa tarde a todos.

Resolvi tentar sua dica para ver se mesmo não estava encaixando corretamente, refiz o teste e continuou a mesma coisa.

Tentei então trancar o sensor da porta e segurar o tonner empurrando ele contra o sensor, mesmo assim continua dando o aviso de que nao havia tonner algum.

Por via das duvidas fiz mais um teste colocando o chip do tonner compativel na carcaça do tonner original, e continua fazendo a mesma coisa....

Não sei se são os chips que estão todos com problema (creio que nao sejam pois testei com chips de 3 fornecedores diferentes) ou se a impressora esteja com algum problema lógico.

Caso alguém tenha qualquer idéia por favor me avisem...

Grato pela paciencia e colaboração de todos..

Abraço.

Eu tenho uma aqui e parece ser o mesmo problema.

Como fica a sua quando vc liga?. Não gira e led verm. direto?.