



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Epson R290 - ERRO

Subject: Re: Epson R290 - ERRO

Enviado por: supprint

Enviado em: 04/02/2012 14:42:54

Para apenas fechar este topico meu problema foi resolvido apos a substituição do carro impressão onde se encontra junto o " PW sensor (responsavel pelo reconhecimento da parte superior, inferior, esquerda e direita do papel) " no qual era realmente o responsavel pelo problema.

ASSUNTO ENCERRADO!

Obrigado pela boa vontade de nossos amigos. 🍷

Att.

Carlos Kruschewsky