



Forum: LASER

Topic: SAMSUNG ML- 1665 não imprime led vermelho aceso.

Subject: Re: SAMSUNG ML- 1665 não imprime led vermelho aceso.

Enviado por: Visitante

Enviado em: 06/02/2012 13:45:11

amigo isso ai vai ser termistor eles são faceis de danificar
se vc fes o teste na lampada e no termostato a o termostato desse modelo de fusão costuma colar
faça um teste de continuidade nele tambem se tiver tudo em ordem substitua o termistor aquele que
tem uma lingua que fica junto ao rolo cilindrico