



Forum: LASER

Topic: SAMSUNG ML- 1665 não imprime led vermelho aceso.

Subject: Re: SAMSUNG ML- 1665 não imprime led vermelho aceso.

Enviado por: Werbert

Enviado em: 06/02/2012 16:33:30

Citando:

lexeres escreveu:

amigo isso ai vai ser termistor eles são faceis de danificar

se vc fes o teste na lampada e no termostato a o termostato desse modelo de fusão costuma colar faça um teste de continuidade nele tambem se tiver tudo em ordem substitua o termistor aquele que tem uma lingua que fica junto ao rolo cilindrico

O amigão o termostato dessa impressora é duplo eu não sei se fiz o teste certo, um tamborzin tá ok, agora o outro não da sinal de vida, será que esse modelo de impressora é um aberto e um fechado? E o termistor tbm não tá dando sinal de vida, não sei se estou fazendo certo.