



Forum: LASER

Topic: Kyocera fs-1010 primeira impressao cortando!!

Subject: Re: Kyocera fs-1010 primeira impressao cortando!!

Enviado por: carlos--df

Enviado em: 07/02/2012 10:16:41

Ola eu sou técnico em eletrônica, e rematei em um leilão 10 impressoras Kyocera Mita FS-1010, das 10 usando as peças uma das outras consegui consertar 4 impressoras.

Ocorre que uma funciona 100% e as outras três imprime a primeira folha iniciando a impressão no meio da folha ou mesmo no final da folha e as outra imprime normalmente.

Obs. todos os documento que eu for imprimir de uma única folha tenho que imprimir duas paginas pois a primeira fica perdida, mas se eu imprimir o mesmo documentos de uma única pagina vários de uma só vez, mesmo assim só da erro na primeira impressão, nas demais ficam ok.

mas se eu for imprimir documentos com mais de uma pagina só na primeira da esse erro as demais imprimem 100%, não sei se esta relacionada ao aquecimento da impressora ou algum atrasa na impressão da 1ª pagina, a até copiei os dados da EEPRON da impressora que funciona OK, e gravei nas demais mas não resolveu.

Estando sempre em funcionamento o erro é só na primeira folha, se impressora não parar a impressão imprime uma resma de folhas dando erro apenas em uma única folha na 1ª, mas se parar 5 minutinho o erro já se repete novamente.

Alguém poderia me dar uma dica?