



Forum: LASER

Topic: MLT-D104S imprimindo a folha toda preta

Subject: Re: MLT-D104S imprimindo a folha toda preta

Enviado por: LBJ

Enviado em: 07/02/2012 14:14:26

cara já aconteceu comigo, eu limpei bem a lateral do toner que é os aterramento no possível mau contato do toner e a régua de limpeza a wiper, força um pouco pra frente para ele trabalhar melhor na limpeza do cilindro, depois que fizer isso monte de novo o toner e roda o cilindro pra cima na direção da lixeira, vai ficar sujo o cilindro e por baixo do toner da para ver o cilindro e se tiver limpo é que deu certo, pode testar que é certeza !!!!
fora isso só pode ser o pó que é incompatível!!!
espero ter ajudado
abraço