



Forum: LASER

Topic: SAMSUNG SCX 4521F PROBLEMA BANDEJA DIGITALIZAÇÃO

Subject: Re: SAMSUNG SCX 4521F PROBLEMA BANDEJA DIGITALIZAÇÃO

Enviado por: ASC

Enviado em: 07/02/2012 22:44:50

De uma limapada nas borrachas do alimentador de documentos, pode ser somente sujeira.