



Forum: LASER

Topic: SANSUNG SCX-4521F

Subject: Re: SANSUNG SCX-4521F

Enviado por: Visitante

Enviado em: 09/02/2012 11:12:21

meu caro, pode geralmente e carro ou cabo flat com defeito, quando isso acontece eu substituo os dois pra nao ter problemas.Citando:

elton1983 escreveu: