



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Sharp AL-1645 vazando revelador

Subject: Re: Sharp AL-1645 vazando revelador

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 09/02/2012 19:03:27

O seu problema não e vazamento de revelador e sim fuga.Dê uma lixada na corona de carga que fica oxidada. Limpe o sensor do cartucho de toner,o aterramento do cilindro e por ultimo inverta a posição do cabo de força.Se a máquina estiver ligada nesta mesma tomada e antes não apresentava esse problema descarte essa possibilidade.Espero ter ajudado