



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Sharp AL-1645 vazando revelador**

**Subject: Re: Sharp AL-1645 vazando revelador**

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 10/02/2012 18:59:57

A minha sugestão não era trocar o fio da corona, e sim lixar a calha. Vai perceber que por dentro estará oxidado. Confere também a tomada (Neutro e fase). Tire o sensor de toner no cartucho e de uma limpada nele. Toda hora pego esta máquina apresentando esse problema e sempre resolvi com um dos três modos citados. Boa sorte.