



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Sharp AL-1645 vazando revelador

Subject: Re: Sharp AL-1645 vazando revelador

Enviado por: pedropar

Enviado em: 11/02/2012 20:42:05

troque a calha da corona de transferencia completa e verifica ela vai ficar bem conectada,ela que faz um aterramento e ai pucha revelador.