



**Forum: LASER**

**Topic: lexmark t640 Atolamento de papel**

**Subject: Re: lexmark t640 Atolamento de papel**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 23/02/2012 11:36:38

O rolo de carga é o rolo alimentador?

Verifique se tem pó empedrado no trajeto do papel ou alguma coisa impedindo a passagem dele.