



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: epson tx 200

Subject: Re: epson tx 200

Enviado por: ASC

Enviado em: 16/03/2012 23:33:02

Ola amigo! Esse tipo de problema na maioria das vezes pode esta no cabo flet do scanner ou ate mesmo no prorio scanner, o scanner tem uma posição nicial dentro da mesa, quando o scanner esta bom o scanner movimenta e para na posição inicial, mas se o cabo danifica ou o scanner da problema, ai o scanner não reconhece mais o ponto inicial ai fica fazendo esses estalos, o certo é vc fazer alguns testes colocando um outro cabo flet e um outro scanner.Boa sorte