



Forum: LASER

Topic: Lexmark E120

Subject: Re: Lexmark E120

Enviado por: Visitante

Enviado em: 13/07/2008 14:32:36

Ola, verifique caso a informação do nosso amigo não resolver trocar o painel do operador que após não fazer o reset do fotocondutor podendo até queima-lo...