



Forum: LASER

Topic: Sensor de papel - Samsung ML-1610 / 1610 / 2010

Subject: Re: Sensor de papel - Samsung ML-1610 / 1610 / 2010

Enviado por: Visitante

Enviado em: 26/04/2012 00:18:50

Olá! O que pode estar ocorrendo é que o solenóide da alimentação está ficando atuado. Tem aquela chapinha que ao atracar, pode estar com residuo (cola) e fica presa e o rolo fica girando sem parar.

É só desmontar e limpar.