



Forum: LASER

Topic: HP Laserjet 1300

Subject: Re: HP Laserjet 1300

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 28/04/2012 18:14:18

Faça o teste com outra fusão