



**Forum: MATRICIAL**

**Topic: Lx 300+II**

**Subject: Re: Lx 300+II**

Enviado por: jcg

Enviado em: 07/05/2012 09:11:33

Isso ta com cara de ser as buchas do carro amigo!!!  
verifique se a cabeça esta balançando, ou se tem acumulo de sujeira nas buchas....  
Se estiver balançando, vc tem de trocá-las...