



**Forum: LASER**

**Topic: hp P1005**

**Subject: hp P1005**

Enviado por: oguh

Enviado em: 08/05/2012 09:59:12

simplesmente não passa imagem para o cilindro e a folha sai em branco (já verifiquei os aterramentos do toner).