



Forum: LASER

Topic: hp P1005

Subject: Re: hp P1005

Enviado por: jcg

Enviado em: 08/05/2012 17:29:00

verifique o laser, pois é ele o responsável para jogar a imagem, ja tive um problema desses a um tempinho atrás, e era o CONECTOR DO CABO FLAT que sai da PLACA FONTE que vai para o laser e o motor que nao dava conexão e por isso a impressão saia em branco....