



**Forum: MATRICIAL**

**Topic: LX300+II - Fita descendo/subindo.**

**Subject: LX300+II - Fita descendo/subindo.**

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 10/05/2012 20:02:54

Boa noite amigos. Estou com umas LX300+II que estão voltando direto com o mesmo problema. A fita fica descendo ou subindo direto. A cabeça é nova, fita, engrenagens do tracionador da fita, tracionador de papel, flat, carro, máscara, não sei mais o que trocar. Tenho quase 100% de certeza que eu tô errando na regulagem desse eixo. Sei que o ideal é colocar aquelas buchas laterais que fixam o eixo no chassi com o lado de fora posicionado na parte aberta. Só que mesmo assim nada

...

Aguém já pegou alguma coisa do tipo ???