



Forum: MATRICIAL

Topic: LX300+II - Fita descendo/subindo.

Subject: Re: LX300+II - Fita descendo/subindo.

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 18/05/2012 14:52:20

Acho que consegui regular o eixo em uma posição que ficou legal ... agora ao girar a manopla a engrenagem fica saltando. Qnd roda faz um cra-cra-cra ... Tipo a engrenagem do rolo ta saltando da engrenagem acoplada. Isso com o motor se tirar o motor fica perfeito ... só que eu creio que não seja o motor pq são 3 assim ... E outra, agora qnd mando imprimir página de teste dela mesma, a impressora da uns saltos no formulário contínuo muito louco e apita as vezes como se estivesse sem papel. Salta e pausa, outras vezes salta e pausa como se não tivesse mais papel e aciona erro. Alguém pra ajudar ??