



Forum: LASER

Topic: IMPRESSORA CLP 315 FICA COM A LUZ VERMELHA ACESA DIRETO

Subject: Re: IMPRESSORA CLP 315

Enviado por: nadinho

Enviado em: 23/05/2012 16:10:36

o cliente disse que o erro começou depois que deu atolamento de papel, depois disso a impressora só fica com o led vermelho acesoCitando:

Giovanniw escreveu:

Esse erro começou do nada? Explique um pouco melhor.