



Forum: LASER

Topic: Panasonic KX-MB783 MANUTENÇÃO TAMBOR

Subject: Re: Panasonic KX-MB783 MANUTENÇÃO TAMBOR

Enviado por: cleytonrx

Enviado em: 05/06/2012 16:24:51

Estou com um equipamento desse acusando substituição de tambor. Como faço para tirar essa mensagem