



Forum: LASER

Topic: HP color laser 1025 estalando

Subject: Re: HP color laser 1025 estalando

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 11/06/2012 08:33:26

Se isso aconteceu depois que mexeu nos cartuchos pode ser o carroucel desalinhado