



Forum: LASER

Topic: Brother 8480 mandando trocar toner

Subject: Re: Brother 8480 mandando trocar toner

Enviado por: Emilton

Enviado em: 13/06/2012 06:34:39

VERIFIQUE NO INTERIOR DA MÁQUINA O ATUADOR DO SENSOR DE TROCA DO TONER, DEVE ESTAR QUEBRADO, A ENGRENAGEM DE RESET NO CARTUCHO DE TONER AO GIRAR TOCA NESTE ATUADOR FAZENDO COM QUE A MÁQUINA ENTENDA QUE O TONER FOI TROCADO.