



Forum: LASER

Topic: Problema no toner D104 (ML-1665)

Subject: Re: Problema no toner D104 (ML-1665)

Enviado por: Emilton

Enviado em: 15/06/2012 19:52:49

O PROBLEMA ESTÁ NA DIFERENÇA DE QUALIDADE DO PÓ DE TONER, O IDEAL NA RECARGA É VC ASPIRAR E LIMPAR TODO O COMPARTIMENTO DE TONER ANTES DE COLOCAR O NOVO PÓ, INCLUSIVE LIMPE A DOCTOR E ASPIRE O ROLO DOSADOR DE TONER.