



Forum: LASER

Topic: Erro de memoria do suprimento

Subject: Re: Erro de memoria do suprimento

Enviado por: VANESSAFS

Enviado em: 21/06/2012 13:58:57

BOA TARDE,

EU JÁ PEGUEI ESTE DEFEITO TANTO NOS CHIPS DOS TONERS QUANTO NO SENSOR QUE LÊ O CHIP.

VC TERÁ QUE VERIFICAR QUAL É O SEU PROBLEMA OU COLOCANDO UM TONER ORIGINAL OU DÊ UMA OLHADA NESTE CONJUNTO DO SENSOR QUE LÊ O TONER, NO MEU CASO A MOLA QUE FAZ O AJUSTE DE ENCAIXE ESTAVA SOLTA E AO COLOCAR O TONER O CONJUNTO NÃO SE AJUSTAVA E NÃO LIA CORRETAMENTE O CHIP.

ESPERO TER AJUDADO.