



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Ajuda com HP 1536 dando atolamento (Imagem anexada)

Subject: Ajuda com HP 1536 dando atolamento (Imagem anexada)

Enviado por: agmfilho

Enviado em: 22/06/2012 18:06:06

Pessoal , estou com uma dessas que é o seguinte . Fica pronta e ok , não tem barulho anormal nenhum , mando imprimir , puxa a folha e pára na altura do cartucho . Já abri o setor de tracionamento e não vi nada errado . Já troquei o cartucho por outro original e o problema continua . No visor aparece a mensagem ATOLAMENTO NO SETOR DO CARTUCHO , ELIMINE O ATOLAMENTO . Como não acredito ser na parte fusora pq nem chega lá e não vi nada de errado no setor de tração , o que vcs acham que poderia ser o problema ? quando eu retiro o cartucho o papel fica sanfonado (na foto mostra) . aguardo alguma ajuda , obrigado . Segue o link da imagem >>>>

<http://i.imgur.com/AbNjp.jpg>