



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Ajuda com HP 1536 dando atolamento (Imagem anexada)

Subject: Re: Ajuda com HP 1536 dando atolamento (Imagem anexada)

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 22/06/2012 19:50:53

Agmfilho

Verifique a articulação de acoplamento de movimentação do cartucho, aquela que é atuada quando se fecha a porta do cartucho, se o cilindro não girar acontece isto.

Simionato