



Forum: LASER

Topic: HP 1300 não roda fusor

Subject: Re: HP 1300 não roda fusor

Enviado por: Visitante

Enviado em: 26/06/2012 12:37:03

amigo se ela estava funcionando antes e o erro era somente embolando papel eu sugiro que verifique sua montagem mas verifique na entrada da fonte dapa o fusor com o multimetro e veja se está passando continuidade.... apos isso poste o resultado