



Forum: LASER

Topic: HP 1300 não roda fusor

Subject: Re: HP 1300 não roda fusor

Enviado por: agmfilho

Enviado em: 26/06/2012 13:45:10

Ola amigos , obrigado pelas respostas . Sim , eu já medi os fios estão dando continuidade , já limpei a ceramica tb , lubrifiquei a pelicula . Quanto a montagem , não vejo nada errado nela . Notei que depois de um tempo ligada e com a luz amarelo piscando sai um barulhinho de dentro da máquina me parece da região superior proxima ao fusor , pergunto : tem como eu saber se o termostato e o termistor estão funcionando e tem como trocá-los ? Pq se não é a ceramica só poderia ser eles o problema não ?