



**Forum: LASER**

**Topic: HP LJ P2055dn faixa no centro**

**Subject: HP LJ P2055dn faixa no centro**

Enviado por: paulorcjr

Enviado em: 27/06/2012 17:53:49

Caros colegas!

Estou precisando de todo e qualquer tipo de opinião válida sobre a impressora em questão (HP Lj P2055dn);

Peguei a mesma de um cliente para fazer troca da película, como padrão entra na substituição película, pressor e buchas.

Contudo agora a impressora esta fazendo uma faixa vertical no centro onde o pó não esta queimando.

Já troquei 3 películas, 2 pressor e 2 buchas, a ultima troca de película foi retirada toda a graxa e colocada a mesma sem nada porém problema continua.

Quando eu altero na configuração dela para o tipo de papel como COMUM além de não queimar o toner ela ainda duplica a imagem, se eu altero para tipo PESADO ela não duplica, mas continua sem fixar o toner...

Já foi substituído o toner...

Já interrompi a impressão e o toner esta enviando correto...

Já limpei os contatos da placa de alta....

Já limpei o laser...

Sinceramente não sei mais o que fazer com esta impressora do #####!!!!!!

Minha única solução é postar aqui no fórum este pedido de help e saber se alguém ai já teve este problema.

Aguardo um retorno e desde já agradeço a colaboração de todos.

Atenciosamente  
Paulo Roberto